

INSTRUKCJA BHP

przy użyciu pistoletu do kleju na gorąco

Uwagi ogólne:

Pistolet do kleju na gorąco mogą obsługiwać osoby, które odbyły szkolenie stanowiskowe BHP oraz posiadające aktualne badania lekarskie. Użytkownik powinien być zapoznany z instrukcjami BHP dla wykorzystywanego sprzętu, Zasadami ogólnymi BHP, Regulaminem Przestrzeni Makerspace@UW. W pracowni są dostępne urządzenia których obsługa nie była przedstawiona na podstawowym szkoleniu stanowiskowym. W celu skorzystania z takich urządzeń należy wcześniej skonsultować się z Opiekunem Pracowni, aby odbyć dodatkowego szkolenie.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy:

1. Urządzenie powinno być zabezpieczone przed wilgocią i mechanicznymi uszkodzeniami.
2. Nigdy nie należy wkładać do urządzenia przedmiotów innych niż wkłady klejowe o rozmiarze 12mm.
3. Nigdy nie wolno usuwać wkładu klejowego, który został już włożony do urządzenia.
4. Dysza urządzenia i klej mogą uzyskiwać wysokie temperatury. Nie wolno dotykać rozgrzanej dyszy lub kleju.
5. Niektóre materiały, które są wrażliwe na ciepło mogą ulec uszkodzeniu przez kontakt z gorącą dyszą lub klejem. Zaleca się sprawdzenie działania kleju na niepotrzebnym kawałku materiału lub w niewidocznym miejscu przedmiotu.
6. Przed schowaniem narzędzia należy się upewnić, że schłodził się on do temperatury otoczenia. Schładzać urządzenie można tylko powietrzem.

Sporządził:

Piotr Białomarcia

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Pracowni Punktów Studiowskich
Prof. dr hab. Andrzej Wyszomolek